

## РЕЗУЛТАТИ проактивног надзора бицикала за дјецу

**Правни основ:** Закон о општој безбједности производа (“Службени гласник БиХ“, број

102/09)

**Трајање проактивног надзора:**

01.05.2022. - 15.03.2023. године

**Врста надзора:** Административна провјера документације, визуелна провјера и узорковање за лабораторијско испитивање бицикла за дјецу

Проактивни надзор производа	Инспекторат	Број инспекцијских контрола	Број контролисаних модела производа (административна, визуелна и лабораторијска провјера)	Број испитаних производа у лабораторији (од укупног броја контролисаних производа)	Број неусклађених типова производа (укључује административну, визуелну и лабораторијску у провјери)	Статус неусклађености (модел/тип)	Број повучених производа са тржишта (комада)	Извршено усклађивање (комада)	Уништен о производа (комада)
Бицикли за дјецу	БД БиХ	1	1	1	1	0	2	0	2
	ФБиХ	7	3	3	3	0	87	107	75
	РС	5	3	3	3	1	10	1	4
<b>УКУПНО</b>		<b>13</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>99</b>	<b>108</b>	<b>81</b>

Најчешће утврђене неусклађености:

- силе кочења на предњем и задњем точку не испуњавају прописане вриједности,
- бицикл не посједује два независна кочиона система,
- бицикл не посједује предњу ручну кочницу,
- сједиште бицикла не испуњава прописане захтјеве,
- држачи на управљачима не испуњавају прописане захтјеве,
- заштита ланца није у складу са прописаним захтјевима,
- димензије везане за помоћне точкиће нису у складу са прописаним захтјевима,
- захтјеви везани за означавање и упутства за употребу нису у складу са прописаним захтјевима.

У наставку је преглед производа за које је лабораторијским испитивањем утврђено да не испуњавају прописане захтјеве и представљају озбиљан ризик за потрошаче, са детаљним подацима за

идентификацију производа, ризика који производ представља, те предузетим мјерама и упутствима за потрошаче.

### Бицикл за дјецу 16“ Police

<b>Назив производа</b>	Бицикл за дјецу 16“ Police
<b>Подаци о производу (марка, модел, тип, серија)</b>	Бар код: 6958899876494
<b>Произвођач</b>	HK TRADE BANDER Co. Limited
<b>Земља поријекла</b>	Кина
<b>Увозник</b>	Махи Prom д.о.о. Тржница Аризона, Брчко дистрикт БиХ
<b>Зашто је производ несигуран (опасност/ризик)</b>	Бицикл за дјецу представља ризик од повреде јер: <ul style="list-style-type: none"><li>- силе кочења на предњем и задњем точку нису довољне,</li><li>- држачи на управљачима не испуњавају прописане захтјеве,</li><li>- сједиште бицикла не испуњава прописане захтјеве,</li><li>- заштита на ланцу није у складу са прописаним захтјевима,</li><li>- упутства за употребу нису у складу са прописаним захтјевима,</li><li>- означавање бицикла није у складу са прописаним захтјевима.</li></ul> Бицикл не испуњава сигурносне захтјеве прописане у стандарду <i>BAS EN ISO 8098:2015</i> .
<b>Предузете мјере</b>	Увозник је предузео мјере повлачења производа са тржишта, уништавања и обавјештавања потрошача.
<b>Упуте за потрошаче</b>	Препоручује се потрошачима који су купили овај производ да га престану употребљавати и да га врате увознику или у трговину малопродаје гдје су га купили.

Фотографија производа:



### Бицикл за дјецу *Baffy*

<b>Назив производа</b>	Бицикл за дјецу <i>Baffy</i>
<b>Подаци о производу (марка, модел, тип, серија)</b>	Непознати
<b>Произвођач</b>	Непознат
<b>Земља поријекла</b>	Турска
<b>Увозник</b>	<i>BROG</i> д.о.о. Трн, Лакташи
<b>Зашто је производ несигуран (опасност/ризик)</b>	<p>Бицикл представља ризик од повреде јер:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- силе кочења на предњем и задњем точку не испуњавају вриједности прописане у стандарду,</li><li>- држачи на управљачима не испуњавају прописане захтјеве,</li><li>- упутства за употребу нису у складу са прописаним захтјевима,</li><li>- означавање бицикла није у складу са прописаним захтјевима.</li></ul> <p>Бицикл не испуњава сигурносне захтјеве прописане у стандарду <i>BAS EN ISO 8098:2015</i>.</p>
<b>Предузете мјере</b>	Увозник је предузео мјере повлачења производа са тржишта, поврата од потрошача, уништавања и обавјештавања потрошача.
<b>Упутства за потрошаче</b>	Препоручује се потрошачима који су купили овај производ да га престану употребљавати и да га врате увознику или у трговину малопродаје гдје су га купили.

Фотографија производа:



**Бицикл за дјецу *Salcano Cherry 14***

<b>Назив производа</b>	Бицикл за дјецу <i>Salcano Cherry 14</i>
<b>Подаци о производу (марка, модел, тип, серија)</b>	Модел: Salcano Cherry 14 Бар код: 8699957021354
<b>Произвођач</b>	Salko Bisiklet Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti
<b>Земља поријекла</b>	Турска
<b>Увозник</b>	Z.H.-ZOLA д.о.о. Живинице
<b>Зашто је производ несигуран (опасност/ризик)</b>	Бицикл представља ризик од повреде јер: - сила кочења на задњем точку не испуњава вриједности прописане у стандарду, - држачи на управљачима не испуњавају прописане захтјеве, - упутства за употребу нису у складу са прописаним захтјевима, - означавање бицикла није у складу са прописаним захтјевима. Бицикл не испуњава сигурносне захтјеве прописане у стандарду BAS EN ISO 8098:2015.
<b>Предузете мјере</b>	Увозник је предузео мјере повлачења производа са тржишта, поврата од потрошача, уништавања и обавјештавања потрошача.
<b>Упутства за потрошаче</b>	Препоручује се потрошачима који су купили овај производ да га престану употребљавати и да га врате увознику или у трговину малопродаје гдје су га купили.

Фотографија производа:





**Бицикл за дјецу *BMX Good Children Bike***

<b>Назив производа</b>	Бицикл за дјецу <i>BMX Good Children Bike</i>
<b>Подаци о производу (марка, модел, тип, серија)</b>	Модел: 320122А-12 Бар код: 8699261781005
<b>Произвођач</b>	Yiwu Beke Trade
<b>Земља поријекла</b>	Кина
<b>Увозник</b>	TRIOMAX д.о.о. Бијељина
<b>Зашто је производ несигуран (опасност/ризик)</b>	Бицикл представља ризик од повреде јер: <ul style="list-style-type: none"><li>- сила кочења на задњем точку не испуњава вриједности прописане у стандарду,</li><li>- држачи на управљачима не испуњавају прописане захтјеве,</li><li>- сједиште бицикла не испуњава прописане захтјеве,</li><li>- заштита на ланцу није у складу са прописаним захтјевима,</li><li>- димензије везане за помоћне тачкове не испуњавају прописане захтјеве,</li><li>- упутства за употребу нису у складу са прописаним захтјевима,</li><li>- означавање бицикла није у складу са прописаним захтјевима.</li></ul> Бицикл не испуњава сигурносне захтјеве прописане у стандарду <i>BAS EN ISO 8098:2015</i> .
<b>Предузете мјере</b>	Увозник је предузео мјере повлачења производа са тржишта, поврата од потрошача и обавјештавања потрошача.
<b>Упутства за потрошаче</b>	Препоручује се потрошачима који су купили овај производ да га престану употребљавати и да га врате увознику или у трговину малопродаје гдје су га купили.

Фотографија производа:



### Бицикл за дјецу *Totem 14*

<b>Назив производа</b>	Бицикл за дјецу <i>Totem 14</i>
<b>Подаци о производу (марка, модел, тип, серија)</b>	Модел: PO 000261
<b>Произвођач</b>	Joy Kie Technology Co. Ltd.
<b>Земља поријекла</b>	Кина
<b>Увозник</b>	ANTIĆ д.о.о. Кисељак
<b>Зашто је производ несигуран (опасност/ризик)</b>	Бицикл представља ризик од повреде јер: - не постоје два независна кочиона сустава, - не постоји предња ручна кочница, - држачи на управљачима не испуњавају прописане захтјеве, - упутства за употребу нису у складу са прописаним захтјевима, - означавање бицикла није у складу са прописаним захтјевима. Бицикл не испуњава сигурносне захтјеве прописане у стандарду <i>BAS EN ISO 8098:2015</i> .
<b>Предузете мјере</b>	Увозник је предузео мјере повлачења производа са тржишта, уништавања и поврата од потрошача.
<b>Упутство за потрошаче</b>	Препоручује се потрошачима који су купили овај производ да га престану употребљавати и да га врате увознику или у трговину малопродаје гдје су га купили.

Фотографија производа:



### Бицикл за дјецу *ADRIA 12" G12BA615*

<b>Назив производа</b>	Бицикл за дјецу ADRIA 12" G12BA615
<b>Подаци о производу</b> (марка, модел, тип, серија)	Модел: ADRIA 12"; G12BA615 Бар код: 3870945006293
<b>Произвођач</b>	<i>Suzuki Motorcycle, 400 Pan Yu Road Shanghai 200052</i>
<b>Земља поријекла</b>	Кина
<b>Увозник</b>	Томо Šped д.о.о. Широки Бријег
<b>Зашто је производ несигуран</b> (опасност/ризик)	Бицикл представља ризик од повреде јер: <ul style="list-style-type: none"><li>- сједиште бицикла не испуњава прописане захтјеве,</li><li>- силе кочења на предњем и задњем точку не испуњавају прописане вриједности,</li><li>- упутства за употребу нису у складу са прописаним захтјевима,</li><li>- означавање бицикла није у складу са прописаним захтјевима.</li></ul> Бицикл не испуњава сигурносне захтјеве прописане у стандарду BAS EN ISO 8098:2015.
<b>Предузете мјере</b>	Увозник је предузео мјере повлачења производа са тржишта.
<b>Упутство за потрошаче</b>	Препоручује се потрошачима уколико су купили овај производ да га престану употребљавати и да га врате увознику или у трговину малопродаје гдје су га купили.

Фотографија производа:

